



LOUIS XIII®

l'Atelier

OXEBO®

Patine blanche à l'ancienne

pour décorer facilement meubles et boiseries

La patine blanche à l'ancienne permet de réaliser facilement des décors dans le style des patines "Gustaviennes". Ils peuvent être usés ou patinés suivant les techniques simples expliquées ci-après.

PREPARATION DES FONDS : Bois Vernis ou Cirés: décapier avec le Décapant Ebénistene Louis XIII et la Laine d'Acier N°2 LOUIS XIII. Rincer avec le Décireur LOUIS XIII, poncer au papier de verre et dépoussiérer. Bois peints: il est impératif de décapier les anciennes peintures mal adhérentes; procéder comme expliqué pour les bois vernis ou cirés. Les peintures en bon état peuvent être soigneusement poncées au papier de verre et dépoussiérées.

DECORATION:

A-PATINE BLANCHIE USEE : Frotter par endroits avec la Barre de Cire à User, puis appliquer une couche de Patine Blanchie à l'Ancienne. Laisser sécher 5 heures. User la surface en frottant légèrement au papier de verre grain fin.

B-PATINE BLANCHIE: Préparation de la mise en peinture: Sur bois brut: poncer, dépoussiérer et appliquer une couche diluée à 5% d'eau déminéralisée. Laisser sécher 5 heures, égrainer et dépoussiérer la surface.

Sur bois peint en bon état: poncer soigneusement et dépoussiérer.
Mise en peinture: Appliquer une première couche pure régulière à la brosse. Laisser sécher 5 heures, égrainer, dépoussiérer et appliquer une seconde couche pure. Laisser sécher 12 heures.

Il est ensuite possible de passer directement à la finition, ou de réaliser un décor patiné-doré ou patiné-coloré.

- Décor patiné-doré à la cire: passer la Crème de Cire à Dorer très légèrement avec le doigt sur les arêtes ou sculptures de la surface. Eliminer les excédents à la Mèche de Coton LOUIS XIII. Laisser sécher et lustrer la cire.

- Décor patiné-coloré au Glacis: Passer le Glacis Mobilier à la mèche de coton LOUIS XIII.

FINITION: Appliquer deux couches de VERNIS PROTECTION ET FINITION.

Conserver hors de la portée des enfants et à l'abri du gel.
500 ml = 5 à 6 m².

Séchage hors poussière : env. 30 mn.

Recouvrable : 12 heures

Nettoyage des outils : Eau

500 ml. e



EMB 16198 A